

Vyjáždění provozovatele obecního vodovodu k výpadku dodávky vody 4. září. 2018

V úterý 4. září 2018 v odpoledních hodinách došlo k výpadku dodávky vody z obecního vodovodu.

Příčinou výpadku byl elektrický výboj, který vznikl po úderu blesku v pondělí v dopoledních hodinách. Blesk udeřil v prostoru čerpací stanice ve Mlýně. Výboj zničil čidlo ve studni a po signálním vedení vyřadil řídicí jednotku ve vodojemu a tím celý systém řízení provozu vodovodu.

Na monitorovacím zařízení zůstaly zachyceny provozní hodnoty před zásahem blesku a při vizuální kontrole vyřazení systému nebylo zjistitelné. Voda se odebírala z rezervy ve vodojemu a oba zdroje Bednářna i Mlýn byly odstaveny a nečerpaly. Havárie se projevila až v úterý, poté co ve vodojemu došla voda.

Po zjištění havárie v úterý večer byl systém převeden na ruční ovládání a náhradní řízení. Voda byla do vodojemu doplněna v průběhu úterní noci. Příčina a rozsah poškození byl zjištěn firmou provádějící servis následně ve středu dopoledne. Tato firma nám zajistila částečné zprovoznění systému a opravu monitorovacího zařízení. V současné době je pro provoz vodovodu využíván pouze zdroj na Bednářně, který je pro běžný provoz obce dostačující. Zdroj ve Mlýně bude opraven v dohledné době.

Omlouváme se uživatelům obecního vodovodu, ale vzniklá situace byla nezaviněná a nešlo ji předvídat ani ji předejít.

Žeranovice 5.9. 2018

Stanislav Němec - starosta